



Schweissanleitung LEISTER Uniplan E




Folienbahnen mit einer Überlappung von 20mm auslegen




Schweissautomat ausrichten und den Hebel der Aushebevorrichtung verschieben






Oberliegende Folienkante zum leichteren Einführen der Schweissdüse anheben






Schutzblech entsprechend der nächsten beiden Bilder auf die untere Folie legen und die Schweißdüse mit dem Schwenkhebel einführen. Gleichzeitig schaltet sich der Antrieb des UNIPLAN selbsttätig ein.





Während des Schweißvorgangs auf die Position der Führungsrolle achten.



Am Ende der Schweissnaht mit dem Schwenkhebel die Schweissdüse ausführen und anschließend reinigen



Beispiel: Vorbereitungen zum Schweißen eines Saums

